



Underhållsplan för Tegelhagens samfällighetsförening

December 2019

1	Kvartershus	3
	Syfte med anläggningen	3
	Allmän beskrivning och bakgrundsinformation	3
	Tidigare reparationer och renoveringar	3
	Underhållsplan	4
2	Pool	5
	Syfte med anläggningen	5
	Allmän beskrivning och bakgrundsinformation	5
	Tidigare reparationer och investeringar	5
	Underhållsplan	7
3	Grönområden	8
	Allmän beskrivning och bakgrundsinformation	8
	Tidigare reparationer och renoveringar	8
	Underhållsplan	9
4	Garage och parkeringsplatser	10
	Syfte med anläggningen	10
	Allmän beskrivning och bakgrundsinformation	10
	Tidigare reparationer och renoveringar	10
	Underhållsplan	11
5	Sophantering	12
	Syfte med anläggningen	12
	Allmän beskrivning och bakgrundsinformation	12
	Tidigare reparationer och investeringar	12
	Underhållsplan	12
6	Vägar, belysning och skyltar	13
	Tidigare reparationer och renoveringar	13
	Underhållsplan	14
7	Fjärrvärme	15
	Syfte med anläggningen	15
	Allmän beskrivning och bakgrundsinformation	15
	Tidigare reparationer och renoveringar	15
	Underhållsplan	17
8	Lekplatser	18
	Allmän beskrivning och bakgrundsinformation	18
	1) Bävervägen - vid radhusen	18
	2) Bävervägen 14 (vid gångvägen mot Minkvägens parkeringsplats)	18
	3) Minkvägen 33-37	18
	4) Minkvägen - övre	18
	Tidigare reparationer och renoveringar	18
	Löpande underhåll	19
	Underhållsplan	19
9	Kabel-TV-anläggning	20
	Syfte med anläggningen	20
	Allmän beskrivning och bakgrundsinformation	20
	Tidigare reparationer och renoveringar	20
	Underhållsplan	20

1 Kvartershus

Syfte med anläggningen

Syftet med huset är att kunna ha en samlingspunkt för samfälligheten och kunna ha festligheter (t.ex. 50-årskalas och barnkalas) ostört där, avskilt från bostäderna. Tanken är att huset skall vara lätt och trevligt att boka och använda.

Allmän beskrivning och bakgrundsinformation

Huset byggdes 1978 samtidigt som bostadshuset. Det består av en stor festlokal med köksvrå, kapprum, toalett och städskrub. I lokalen får max 50 personer vistas samtidigt. Utrustning och stolar finns för cirka 40 gäster. Det finns också ett pingisbord i förrådet.

Tidigare reparationer och renoveringar

(Före 2004) Väggmålning och väggbelysning. Ny vit spis. Ombyggnad köksö.

- | | |
|------|--|
| 2004 | Inköp av stapelbara barnstolar att användas vid barnkalas |
| 2009 | Invändig målning av tak, väggar och lister. Tagit bort bullerskivorna i taket. Bytt armaturerna till alla lampor |
| 2010 | Nya akustikskivor i taket |
| 2012 | Nytt tak av Derbigum (gummimassa) lagt i oktober 2012. Kostnad 46 000 kr. |
| 2013 | Bytt panel (det mesta på södersidan och en del på norrsidan)
Bytt vindskivor
Fasadmålning, 15 000 kr
Renovering av fönster (kittning och målning samt nya handtag) 15 000 kr
Ny dörr, 13 000 kr
Uppfräschning av pergola och cykelställ, 6 000 kr
Nya vitvaror: Mikro, Diskmaskin, 6 300 kr
2 barnstolar inköpta
4 ståbord, 4 000 kr |
| 2014 | 2 vitrinskåp inköpta, 1200 kr |
| 2015 | Invändig restaurering: Golv, väggar, tak och dörrar inne i den stora lokalen. Klinkers har lagts i entrehallen. Låga skåp har köpts in för förvaring av glas och porslin. En ny spis har köpts in och installerats. Utrustningen har också kompletterats med en extra, lös kokplatta. |
| 2016 | Bytt till nya stolar
Service av värmepumpen i arkivet, där utrustningen för bredband och kabel-TV står. |



Underhållsplan

2020 Sotare kommer anlitas för att gå igenom ventilationen
Elektriker kommer anlitas för att reparera vissa trasiga installationer.
Elanslutningen till luftvärmepumpen kommer bytas till en fast installation.

2 Pool

Syfte med anläggningen

Syftet med poolanläggningen är att ge alla i samfälligheten och våra gäster möjlighet till fritt bad i tempererad utomhuspool och bastu. Poolen skall kunna användas av alla i Tegelhagens Samfällighetsförening och ska fungera för både barn, tonåringar och vuxna.

Poolen hålls öppen under den del av året då det går att bada utomhus. Det är normalt från början av maj till slutet av september.

Bastun bokas och används av en familj i taget, nyckel hämtas hos kvartersombudet.

Allmän beskrivning och bakgrundsinformation

Poolområdet är från 1978 och byggdes samtidigt som resten av området. Det finns två pooler.

Den stora poolen är ca 12,5 x 5 meter stor. Djupet varierar mellan cirka 1 och 1,7 meter. Lilla runda poolen är ca 4 meter i diameter och 3-5 decimeter djup.

Runt poolerna finns trädäck och gräsmatta. Ett staket finns mellan stora och lilla poolen för att hindra de minsta barnen från att komma för nära den djupa poolen. Hela området är inhägnat med ett 2 meter högt Gunnebo stängsel. Varje familj har egen nyckel till poolområdet.

Till poolen hör poolhuset med förråd, toalett, bastu och poolmaskinrum. Bastun består av basturummet och en duschavdelning med två duschar och ett handfat. Till denna del krävs speciell nyckel för att komma in. I maskinrummet finns sandfilter, cirkulationspumpar och poolvärmare. Stora poolen värms av fjärrvärme medan lilla poolen värms med el. Två utomhusduschar finns för badande.

Uppvärmning och el till poolområdet mäts inte separat. Kostnaden hamnar i den gemensamma potten för el och fjärrvärme.

Tidigare reparationer och investeringar

2001	Nytt staket mellan stora och lilla poolen Aquabot, automatisk pooldammsugare
2002	Ommålning stora poolen
2003	Ommålning av lilla poolen 2003 Utbytt staket söder om grind
2004	Utomhusarmaturer Utbytt staket + stolpar, väster om poolhus Inköp av nya (teak-) stolar

- 2005 Målning av lilla poolen
Målning av poolhuset
- 2007 Läggning av takduk i båda poolerna. Byte av sargen till stora poolen. Inköp av bubbelduk för nattäckning. Byte av alla sandfilter (2 till stora poolen, 1 till lilla poolen).
- 2008 Byte av trädäcket. Omdränering av duschen vid stora poolen. Bygge av ny dusch vid lilla poolen. Reparation av Aquaboten (transformator och renovering hos återförsäljaren). Provtryckning av lilla poolen (röret under poolen som går in till poolmaskinrummet). Röret hade inget läckage.
- 2009 Reparation av manöverpanel till bastun. Reparation av Aquaboten.
- 2010 Inköp av fyra solstolar, två parasoller och fyra trädgårdsstolar
Sökning av läckor i lilla poolen, från sandfilter till påfyllnadsrör i poolen. Dessvärre utan resultat.
Reparation av Aquaboten, nya drivrullar, drivremmar och kugghjul.
- 2011 Stenläggning mellan lilla och stora poolen samt till entrén för att få mindre problem med gräs och smuts i poolerna.
Stenläggning runt poolen för lättare gräsklippning, Stenläggning i förrådshörnan. Total kostnad ca 105 000 SEK inklusive moms.
- 2012 Kontroll av tackpapp utförd samt att fasaden är tvättad.
Reparation av pool, läcka i lilla poolen åtgärdad, via silikontätning mellan bottenventil och rör in till sandfilter. Samt reparation av värmen till lilla poolen, både reglars och elvärmare utbytt. Kostnad ca 10 000 SEK. Reparation av fuktskada i dusch/bastu. Fukt bakom duschar har åtgärdat samt renovering av bastu. Isolering, panel och delar av regler är nytt, fuktspärr på vägg och golv nytt, nytt väggekakel och golv klinker. Även ny panel och aggregat i bastun. Tegelhagens kostnad 130 000 SEK, utöver försäkringens del.
- 2013 Sand bytta i samtliga 3 reningsfilter (kostnad 15 500 kr).
Reparaton av poolpump och översyn av läckande rör till pumparna
Trädäcket är uppdaterad med 2 ramper för att underlätta åtkomst för barnvagnar och rullstolar.
Nytt pooltäcke och reparation av rullen till ena pooltäcket (kostnad 24 000 kr).
Byte av staket och grind (kostnad 50 000 kr).
Byte av aquabot (kostnad 14 000 kr).
Målning och kittning av fönstren på poolhuset.
Bytt ut låskolven och nycklarna till dusch- och basturummet.
- 2014 Poolregler uppdaterades och 2 skyltar sattes upp
Nordic pool har gjort 4 olika mätningar av poolernas värden. 2 var underkända, men nära gränsen mot godkänt, och 2 var godkända. Planen framåt är att ta 2 prover om året.
Utredningen kring underkända värden kom fram till att rutiner har uppdaterats,

så att backspolning ska göras 5-12 timmar efter chockklorering. Men det är stor risk att värdarna blir underkända med den process vi har. Klortabletter på kvällen kan inte garantera bra värde hela dygnet. Rekommenderat att ha automatisk kloreringsmaskin, vilket kostar ca 45 kSEK.

- 2015 Inköp av automatisk kloreringsmaskin (kostnad 46000 kr + moms)
Lagning av poolarmatur
Uppdaterade poolrutiner
- 2016 Byte av duk och bottenavlopp i barnpoolen
Inköp av container som förråd för gräsklippare mm. Förrådet i poolhuset behövs för att kunna förvara klordunkar, som är väldigt korrosivt.
Uppsättning av taggtråd på stängslet runt poolen för att förhindra att folk tar sig in olovligen.
Inkoppling av ny fjärrvärmeledning till poolhuset
- 2017 Byte av pooltäckning (Plastman, 10 500 kr inkl. moms, egenhändig montering).
Inköp av automatisk kloreringsmaskin (kostnad 61 250 kr inkl moms, elarbete tillkom).
Blandaren till uteduschar/utkastare har bytts (Stures Rör) till en typ med backventiler för att förhindra rundgång.
Nordic Pool har bytt avstängningsventil till stora poolens bottenavlopp, rensat ett av stora poolens breddavlopp (2 525 kr inkl moms) och renoverat lilla poolens cirkulationspump (4 765 kr inkl moms).
Möblerna till poolområdet har förnyats.
- 2018 Målning av fasad, fönstren, vindskivor poolhuset.
Målning väggar och nya rör i omklädningsrum. Lutningen i utedusch vid stora poolen justerades.
- 2019 Låset till poolområdet byttes.
Manometer till lilla sandfiltret och högra stora sandfiltret byttes.
Extra relä till motorskyddet lilla pumpen monterat.
Stora poolens doseringspump för klor byttes.

Underhållsplan

- 2020 Ev. inspektion av takpappen (inspekterades senast 2012).
En ny värmeduk till poolen kommer att köpas och installeras.

3 Grönområden

Allmän beskrivning och bakgrundsinformation

Samfälligheten har grönområden framför allt i anslutning till p-platser, lekplatser, kvarterslokal och pool. Vi har dessutom två kullar med naturmark och en yta med planterade träd mitt i området kring Bävervägen.

Tidigare reparationer och renoveringar

Inga större förändringar, om eller nyplanteringar har gjorts under senare år.

- 2010 En arboristfirma anlätades för att kontrollera skicket på träden inom samfälligheten. Tre träd som var skadade och enligt besiktning bedömdes utgöra en risk för människor eller egendom fälldes.
- 2012 Grönområdena förutom lekplatserna har bara skötts under städdagarna. Poolområdet fick en rejäl beskärning under höststäddagen, under våren blev det mest städning efter vintern. Ogräsrensning av entreprenör på lekplatserna har kostat 20 000 kr inkl. moms för underhåll som ogräsrensning, häckklippning, buskklippning, kanthuggning av gångar m.m.
- 2013 Jacksons trädvård anlätades för att kontrollera skicket på träden inom samfälligheten. Ogräsrensning av entreprenör på lekplatserna (20 000 kr inkl. moms).
- 2014 Ogräsrensning av entreprenör på lekplatserna. Åtgärda beskärning av de träd som Jackson Trädvård ansåg behöver utföras enligt besiktningen som utfördes av träden hösten 2013.
- 2015 Ogräsrensning av entreprenör på lekplatserna. Fällt träd vid vändzonen på Bävervägen enligt arborist utlåtande från Jackssons Trädvård
- 2016 Ogräsrensning av entreprenör på lekplatserna (ny upphandling) Plantera nya träd vid vändzonen på Bävervägen Ny uppdelning för klippning av samfällighetens gemensamma ytor per kvarter.
- 2017 Ogräsrensning av entreprenör på lekplatserna.
- 2018 Ogräsrensning av entreprenör på lekplatserna. Vissa träd togs bort.
- 2019 Ogräsrensning av entreprenör på lekplatserna. Vissa träd togs bort.



Underhållsplan

Grönområdena ses över vår och höst på föreningens städdagar samt enligt områdesansvarigas arbetsbeskrivningar.

4 Garage och parkeringsplatser

Syfte med anläggningen

Syftet är att tillhandahålla parkering för boende och besökande till boende i samfälligheten.

Allmän beskrivning och bakgrundsinformation

112 garage byggdes samtidigt som resten av området 1978. Ytterligare ett garage samt carportarna byggdes 1984 samtidigt som radhusen. Det finns 113 garage och 6 carportar i samfälligheten. På stora Bäver finns 36 garage och på lilla Bäver finns 19 garage och 6 carportar. På Minkvägen finns 58 garage.

Garagen, som är föreningens gemensamma egendom, är enbart avsedda att parkera bilar i, d.v.s. de får inte användas som allmänt förrådsutrymme. Varje hushåll ansvarar för att rengöra sitt garage regelbundet. Varje hushåll ansvarar också för att hålla sin garagedörr låst.

Parkeringsplatserna anlades 1978 samtidigt som resten av området. Det finns totalt 45 parkeringsplatser på Bävervägens två parkeringsytor och 41 parkeringsplatser på Minkvägen. Platserna är avsedda för registrerade fordon som tillhör boende eller besökande till boende.

Sedan 2014 har varje medlem rätt att hyra ut sitt garage om han inte använder det, dock bara till andra medlemmar inom samfälligheten.

Tidigare reparationer och renoveringar

2004- 2005 Innertaket som utgörs av kondensabsorberande asfa-board stöttas med längsgående reglar. En regel lades till i varje fack som bildas av de befintliga balkarna (de sitter med 60 centimeters avstånd). Förstärkningen genomfördes i de flesta av garagen.

2009 Byte av stuprör på Minkvägens garage.
Målning av garagen påbörjades.
Utbyte av garagedörrar fram till och med 2009:
Lilla Bäver 3st
Stora Bäver 36st
Minkvägen 8st

2010 Byte av resterande garagedörrar (16 dörrar på Lilla Bäver + 50 på Minkvägen).
Fortsatt målning av garagen och reparation.
Oljning av stolparna innanför portarna.
Nyanläggning av två dagvattenbrunnar för avvattning av garageplanerna på Stora Bäver.

2011 Fortsatt byte av rötskadad och sprucken panel och slutföra målningen av garagen.



Åtgärdat rötskadade bärande stolpar, lös portstolpe, byte av ruten syll vid garage på Lilla Bäver

- 2012 Kontrollerat garagetakens status
Avslutat uppfräschningen av garagen med arbeten som återstår bl.a. utbyte/förstärkning av en del rötskadade takbjälkar, där så behövs montering av fotplåtar för att få ner takvattnet i hängrännan, justering av en del hängrännor och stuprör.
- 2013 Satt upp reflexer för att markera parkeringsplatserna.
- 2014 Målning av linjerna på parkeringsplatserna
Anläggning av 5 nya P-platser på stora parkeringen på Bävervägen, 120 000 kr
- 2015 Målning av linjer på de nya P-platserna
- 2016 Monterat staket mellan infarterna till Bävervägens parkering.
Förstärkt belysning både på Bävervägens och Minkvägens parkeringar
- 2017 Vissa garageportar har under året lagats av Garageportexperten.
- 2019 Installation av laddboxar för elbilar utfördes i garagen och på fyra uteplatser.
Byte rörelsestyrd belysning på uteparkeringarna och belysning i garagen.

Underhållsplan

- 2020 Målningsbehov utreds.

Genomgång och kontroll av asfaltering och vitmålade parkeringsrutor på parkeringsplatserna sker löpande 1 gång per år. Eventuella reparationer och underhåll görs efter behov och beslut i styrelsen.

Längre sikt Eventuellt byta ut plåttaken på garagen

5 Sophantering

Syfte med anläggningen

Syfte med anläggningen är att samtliga hushåll i samfälligheten skall kunna tömma sina sopor på en eller flera platser inom samfälligheten

Allmän beskrivning och bakgrundsinformation

Tidigare fanns en soptunna per fastighet. Numera har samfälligheten gemensamma sopstationer med tunnor för matavfall respektive hushållssopor.

Varje hushåll betalar efter vikttaxa utslaget på antalet hushåll i samfälligheten.

Rengöring av kärnen skall göras minst 2 gånger per år efter avrop från samfällighetsstyrelsen.

Tidigare reparationer och investeringar

2005	Bygge av 2 sopstationer
2009	Oljat panelen
2010	Kompletterat oljningen av panelen. Rengöring.
2013	Olja panelen på sopstationerna
2014	Utredning av om vi bör utvidga sophämtningen med Fastighetsnära Insamling (FNI), enligt inkommen motion vid stämman 2014. Stämman beslöt att inte gå vidare med FNI.

Underhållsplan

Löpande underhåll:

Rengöring av soptunnorna en eller två gånger per år (efter behov).

Vid behov Olja panelen på sopstationerna

6 Vägar, belysning och skyltar

Tidigare reparationer och renoveringar

Gångvägar: Inget kontinuerligt underhåll har utförts sedan området blev klart; endast akuta lagningar har genomförts.

2011 Reparation av asfalt i samband med lagning av vattenläcka. Ett antal mindre hål samt en större spricka på vägen mellan pool och kvartershus lagades.

2015 Reparation / asfaltering av potthål.

Belysning på parkeringsplatser och vägar: Armaturerna är troligen från 1978 då området blev klart. Något kontinuerligt underhåll har inte utförts under åren.

2003 Byte av samtliga plastkåpor och glödlampor.

2012 Bytt samtliga lampor, samt trasiga armaturer.
Totalt byttes 86 lampor till en kostnad av 14 000 kronor.

2014 Nya armaturer uppsatta för att förbättra belysningen vid Bävervägens P-plats.

2015 Ljusslingor på baksidan av garagen för att förbättra belysningen vid parkeringsplatserna.

2016 Montering av staket vid Stora Bäver-parkeringen
Förstärkt belysning på alla parkeringsplatser

Skyltar:

2010 2 orienteringstavlor uppsatta, en vid Bävervägen och en vid Minkvägen.

2012 Satt upp skyltar med uppmaning om att sänka farten på våra vägar ("Krypfart")

2018 Bom sattes upp vid huvudinfarten till området från Bävervägens vändplan;
mellan Bävervägen 17 och 28.

2019 Nya skyltar "tillstånd erfordras" sattes upp på uteparkeringarna.



Underhållsplan

Gångvägar:

Löpande snöröjning och sandning vintertid. Bortsopning av sanden på våren.

Belysning på parkeringsplatser och vägar:

2020 Lampor och armaturer ska bytas ut till LED.

Skyltar:

Komplettering med nya eller ersatta skyltar när så behövs.

7 Fjärrvärme

Syfte med anläggningen

Syftet med anläggningen är att förse våra hus dels med varmvatten för uppvärmning, dels med varmvatten i våra vattenkranar (tappvarmvatten).

Allmän beskrivning och bakgrundsinformation

Sollentuna Energi levererar hetvatten till vårt område genom nedgrävda hetvattenrör, som går fram till två undercentraler, en för Minkvägen och en för Bävervägen. Hetvattenledningarna ägs av Sollentuna Energi och undercentralerna av vår förening.

I undercentralerna produceras, genom värmeväxling mot hetvattnet, varmvatten för uppvärmning som pumpas runt till radiatorerna i våra hus i slutna system (ett för Minkvägen och ett för Bävervägen).

Genom värmeväxling i undercentralerna produceras också tappvarmvatten som pumpas ut till våra hus i två system, ett för Minkvägen och ett för Bävervägen.

Rörledningarna för uppvärmning och för tappvarmvatten ligger nedgrävda bredvid varandra i gatorna i vårt område. Dessa rörledningar ägs av vår förening.

Rörnätet för uppvärmning är uppbyggt av två relativt grova stålrör. Det ena röret är för utgående varmt vatten, från undercentralerna till värmeelementen i våra hus. Det andra är för returvattnet från våra element tillbaka till undercentralerna.

Rörnätet för tappvarmvatten består av ett grövre kopparrör för utgående vatten från undercentralerna till våra hus, samt av ett tunnare kopparrör som hela tiden leder tillbaka en mindre volym varmvatten till undercentralerna (för att tappvarmvattnet inte ska stå och kallna i rören under natten).

Kallvatten levereras direkt till varje hus från Sollentuna Energi. Vår samfällighet har inget med detta att göra.

Tidigare reparationer och renoveringar

- | | |
|------|---|
| 2001 | En läcka som kostade 138 000 kr. |
| 2003 | En läcka som kostade 138 000 kr. |
| 2005 | Byte av värmeväxlare och expansionskärl i båda undercentralerna. Bytet kostade totalt 634 000 kr.
En större läcka nära Minkvägens undercentral. Läckan kostade totalt 496 000 kr varav två mindre poster belastade 2004 respektive 2006. |

- 2006 En stor läcka vid gula husen på Bävervägen samt läckor i två brunnar på Bävervägen. Läckorna kostade totalt 693 000 kr varav en mindre del belastade 2007.
- 2007 En mindre läcka i en brunn på Bävervägen. Läckan kostade totalt 213 000 kr, varav en mindre del belastade 2008.
- 2010 En läcka på Minkvägen 10 och en läcka vid poolområdet. Läckorna kostade tillsammans 95 000 kr.
- 2011 En läcka på fjärrvärmeröret utanför Bävervägen 6-8. Läckan kostade totalt 115 000 kr
- 2012 Inga läckor detta år
- 2013 Lagat en läcka inne i ett av husen på övre delen av Minkvägen. Läckan uppstod utanför vattenmätaren och samfällighetens var därför ansvarig för att den åtgärdades.
- Lagat en läcka på fjärrvärmenätet vid Bävervägen 42. Läckan upptäcktes genom att det försvann vatten ur systemet. Läckan kunde sedan hittas genom att Jensen gjorde läcksökning. Dammarsberg anlätades för att gräva upp läckan, och Roslagens Värmemontage hjälpte till med att reparera rören. Kostnad: Dammarsberg 39 783 kr, Roslagens Värmemontage 22 140 kr gav en total kostnad på 61 923 kr.
- 2014 Det fanns en mindre läcka på fjärrvärmenätet. Läckan var dock så liten att den inte gick att hitta vid den ordinarie läcksökningen.
- 2015 En läcka hittades mellan Bävervägen 31 och 33. Styrelsen tog in entreprenörer som lagade den. Sollentuna Energi hade under året lagt om hetvattenrören för fjärrvärme. De drog då också fram hetvattenrör till poolhuset, vilket gjort det möjligt för samfälligheten att ansluta och mäta förbrukningen för poolen separat från övrig förbrukning. Det nya hetvattenröret är dock ännu inte inkopplat.
- 2016 Inkoppling av de nya fjärrvärmerören till poolen i poolhuset.
- 2017 Lagning av tre större läckor i samfällighetens rör; en vid Bävervägen 6, en vid Minkvägens vändplan och en vid barnpoolen. Total kostnad 513 703 kr.
- 2019 Lagning av en läcka på hetvattenrören på Minkvägen 16.



Underhållsplan

Föreningsstämman år 2006 beslutade att vi skulle fortsätta att göra löpande reparationer och underhåll på vårt befintliga system. Styrelsen skulle följa kostnadsutvecklingen och ta upp frågan igen när de årliga kostnaderna för löpande reparationer och underhåll blivit av samma storleksordning som kapitalkostnaderna för ett nytt system.

Föreningen har tecknat ett avtal om läcksökning (termografering) två gånger per år till en kostnad av 15 000 kr per år.

Styrelsen har under 2017 konstaterat att de senaste tio åren har det förekommit ett betydande antal läckor som har krävt akuta reparationer. Kostnaden för dessa läckor ökar, dels p.g.a. ett stigande antal läckor, dels på grund av stigande schaktningspriser. Som ett genomsnitt över de senaste tolv åren ligger reparationskostnaden på ca 200 tkr/år. Utöver detta innebär läckorna även en energiförlust, som har uppskattats till ca 100 tkr/år. Styrelsen planerar därför att återigen se över möjliga vägar framåt för vårt fjärrvärmenät.

På föreningsstämman 2019 togs beslut om att styrelsen ska påbörja planeringen för en renovering av sekundärnätet, med inriktning mot att byta ut varmvattenledningar och eventuellt även radiatorvattenledningar. Fortsatt arbete får ge svar på frågor såsom finansiering, omfattning samt tid.

8 Lekplatser

Allmän beskrivning och bakgrundsinformation

Området hade ursprungligen 4 anlagda lekplatser. 3 lekplatser kommer att behållas med löpande underhåll och upprustning. Lekplats nr 3 nedan kommer att avvecklas och underhållas som grönområde.

1) Bävervägen - vid radhusen

Lekplatsen har en gungställning med två gungor av bildäckstyp och en bebisgunga. Underlaget vid gungställningen är sand. Bredvid gungorna finns en sandlåda, där det finns ett lekbord. Det finns också två mindre gungdjur.

2) Bävervägen 14 (vid gångvägen mot Minkvägens parkeringsplats)

Lekplatsen har en större lekstuga samt en fast monterad träbänk.

3) Minkvägen 33-37

Lekplatsen har avvecklats och omvandlats till grönområde. Här finns nu en fast monterad träbänk.

4) Minkvägen - övre

Lekplatsen har en gungställning med två gungor av bildäckstyp samt en bebisgunga. Underlaget vid gungorna är sand. Bredvid finns en sandlåda. Där finns också ett lekbord och en liten byggnad med tak och golv.

Tidigare reparationer och renoveringar

2000	Byte av gungställningarna (Lekplats 1 & 4)
2004	Byte av sand under gungställningarna (Lekplats 1 & 4)
2007	Målning av gungställningarna (Lekplats 1 & 4) Montering av 2 lekbord och 2 bebisgungor (Lekplats 1 & 4) Montering av lekstuga (Lekplats 2) Reparation och målning av tak till lekhus (Lekplats 4)
2009	Målning av staketen (Lekplats 1 och 4) Byte av plankorna till samtliga parkbänkar
2011	Byte av sand under gungställningarna (Lekplats 1 & 4) Besiktning av samtliga lekplatser Borttagning av trasiga rutschkanor (Lekplats 2 & 3)
2012	Under senhösten gjordes inköp av 6 bänkar för vuxna, 4 bänkar för barn, 2 gungdjur samt 4 gungor till en total kostnad av 54 000 kr.

- 2013 Under våren genomfördes montering av tidigare inköpt lekutrustning (6 bänkar för vuxna, 4 bänkar för barn, 2 gungdjur samt 4 gungor).
- 2014 Inköp av lekställning med rutschkana från Hags till lekplats 2. Lekställningen ersätter den rutschkana som tidigare fanns där, men som fick tas bort efter att ha blivit underkänd vid inspektion.
- 2015 Montering av den inköpta lekställningen vid lekplats 2.
- 2016 Uppsättning av belysning vid alla tre lekplatserna

Löpande underhåll

Följande görs som en del av det löpande underhållet av grönområdena:

- Besiktning och eventuell fällning av träd: Utförs av auktoriserad arborist efter beslut av styrelsen
- Klippning av buskar: Görs i samband med städdagarna (vår och/eller höst)
- Gräsklippning: Kvartersombuden som ansvarar för respektive grönområde tar fram ett schema för gräsklippning
- Rensning av ogräs i rabatter, grusgångar, gräsmattor, sandlådor och under gungställningar: Utförs av entreprenör och upphandlas av styrelsen
- Målning av staket, gungställningar och lekstuga samt oljning av bänkar: Görs i samband med städdagarna. Styrelsen ansvarar för att nödvändigt material köps in.

Underhållsplan

- 2020 Besiktning av lekplatserna kommer göras.
Lekstugan på lekplatsen vid Bv14 kommer målas.

9 Kabel-TV-anläggning

Syfte med anläggningen

Syftet med anläggningen är att erbjuda samfällighetens medlemmar TV-signal.

Allmän beskrivning och bakgrundsinformation

Kabel-TV-anläggningen togs i drift 1989 och ersatte den centralantenn som tidigare användes för att få TV-signaler. Anläggningen, som är en del av gemensamhetsanläggning 1, bestod av överlämningspunkten (som finns i kvarterslokalen), kablar, som i huvudsak finns nedgrävda i marken och förstärkare. Samtliga fastigheter var delägare i gemensamhetsanläggning 1.

Vid föreningsstämma 2012 beslutades att föreningen skulle begära nedläggning av gemensamhetsanläggningen för kabel-TV. Gemensamhetsanläggningen lades sedan ner efter beslut av Lantmäteriet 2013.

Tidigare reparationer och renoveringar

Löpande reparationer av trasiga förstärkare:

2008	2 000 kr
2009	27 700 kr
2010	15 400 kr
2011	6 600 kr
2012	0 kr
2013	Nedläggning av anläggningen, avgift för förrättning hos Lantmäteriet 107 000 kr

Underhållsplan

Anläggningen är nedlagd. Varje hushåll ansvarar för sin egen TV-signal. 99 hushåll accepterade ett erbjudande från ComHem att under 2014 fortsatt få tillgång till kabel-TV via det befintliga nätet. ComHem åtog sig också att underhålla nätet.

Samfälligheten har åtagit sig att debitera abonnemangsavgiften (för nuvarande 24 kr/månad) tillsammans med kvartalsavgiften.